## 機械内部図

機械の天板を持ち上げると、内部電源スイッチが解除されて、機械の動きが停止します。 機械の動きなどを確認するときに、ドライバーなどを写真のようにさして、内部のスイッチが ONになるようにします。



内部スイッチ (天板スイッチ)

