



機械トラブル時確認内容

⑥ マイクロスイッチ

アクチュエーター不良などにより牌のカウントミスが起こる場合があります。



ピンが折れてしまう場合があります