

機械の清掃方法

< 定期的に、タオルなどで拭いて下さい >


ターンテーブル内部・大コンベアーベルトを水に濡らしたタオルなど、きつく絞ったもので軽くおさえる程度に力をかけて拭きます。決して、強く力を掛けすぎないで下さい。乾いたタオルなどで同じように作業を行います。



ターンテーブル

外側の部分をよく拭きます

小コンベアーベルト



ベルト類を拭くときはない手動牌送りボタンを使います

大コンベアーベルト

